

Lahn-Dill-Kreis

Landkreis Gießen

Vogelsbergkreis

Hochtaunuskreis

Main-Kinzig-Kreis

0 2 4 Kilometer

Radverkehrsplan 2018/19 Wetteraukreis

Mängel und Schwachstellen im Kreisradrouennetz - Übersichtsplan

Plan 2 M: 1:50.000 August 2019

COOPERATIVE Infrastruktur und Umwelt Am Seegärtchen 23 64354 Hanstein Tel.: 061629117-583 cooperative@cooperative.de www.cooperative.de

Kartengrundlagen: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformationen: DTK 25 Open Street Map

**Punktuelle Gefahr-/Schwachstellen**

- Allgem. Mangel- und Gefahrenpunkte
- Einbahnstr. o. Freigabe
- bauliche Mängel
- Hindernisse und Sperren
- Verkehrsregelung/-führung
- Mängel bei Verkehrszeichen

**Streckenbezogene Schwachstellen**

- Fahrbahnbenutzung außerorts
- Fahrbahnbenutzung innerorts
- Konfliktpotenzial mit Fußgängern
- Platzmangel
- Fahrbahnmängel
- (sehr) schlechte Wegstrecke

**Routenkonzept**

- Zentralroute, befestigt
- Zentralroute, Schotter
- Zentralroute, Fahrbahn
- Hauptroute, befestigt
- Hauptroute, Schotter
- Hauptroute, Fahrbahn
- Nebenroute, befestigt
- Nebenroute, Schotter
- Nebenroute, Fahrbahn

